

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung/1+2-Leitung

MK: Montageklasse (Richtzeit siehe bei Montage), FP: Frostschutzpumpe, KA: Klima orig., FZ: Frontzapfwelle, FL: Frontlader+HA-Abstützung, HY: Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV: Diverse Zusatzausstattung

Typ	ab FGNR	bis FGNR	MK	FP	● passt – passt nicht					Bestellnr	€ exkl MWST
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Geotrac											1+2-Leitung
50,60,65 ohne Klima			D	•	–	•				DLI010-03C	2.640,00
50,60,65 mit Klima			D	•	•					DLI010-04C	2.640,00
70 ohne Klima			D	•	–	•	•			DLI009-02C	2.610,00
70 mit Klima			D	•	•		•			DLI009-04C	2.610,00
80 ohne Klima			D	•	–	•	•	•		DLI009-01C	2.610,00
80 mit Klima			D	•	•	•	•	•		DLI009-03C	2.610,00
100 ohne Klima			C	•		•		•	12	DLI011-04C	2.340,00
	12)	Zusatzteile Schwingungsdämpfer z. Geräteentlastung								DLIZALB01	0,00
100 mit Klima			C	•	•			•	12	DLI011-05C	2.340,00
	12)	Zusatzteile Schwingungsdämpfer z. Geräteentlastung								DLIZALB01	0,00
75 ohne Klima			D	•	7	•	•			DLI009-05C	2.610,00
	7)	Zusatzteile Klimaanlage orig.								DLIZAKA01	0,00
85 ohne Klima			D	•	7	•				DLI009-06C	2.610,00
	7)	Zusatzteile Klimaanlage orig.								DLIZAKA01	0,00
63,73,83,93 (93 bis 12/03) Tier2			D	•	•				12	DLI012-03C	2.610,00
		93 bis 12/2003 einrilliger Keilriemenantrieb									
	12)	Zusatzteile rechts 2 Schwingungsdämpfer mit Stahlleitung								DLIZALB03	0,00
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik								DLIZAUSV01	0,00
	12)	Zus. Teile Bereif. 340/85 R30, LB li. vorne								DLIZALB06	0,00
63 Tier 3	04630678		D	•	•					DLI012-10C	2.610,00
73 Tier 3	04731168		D	•	•					DLI012-10C	2.610,00
	Einrilliger Keilriemenantrieb										
83 Tier3			D	•	•				12	DLI012-04C	2.610,00
	12)	Zusatzteile rechts 2 Schwingungsdämpfer mit Stahlleitung								DLIZALB03	0,00
	12)	Zusatzteile Bereifung 340/85 R28, LB rechts vorne								DLIZALB04	0,00
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik								DLIZAUSV01	0,00
	12)	Zus. Teile Bereif. 340/85 R30, LB li. vorne								DLIZALB06	0,00
93 ab 01/04 Tier2 +Tier3			D	•	•				12	DLI012-04C	2.610,00
	Zweirilliger Keilriemenantrieb										
	12)	Zusatzteile rechts 2 Schwingungsdämpfer mit Stahlleitung								DLIZALB03	0,00
	12)	Zusatzteile Bereifung 340/85 R28, LB rechts vorne								DLIZALB04	0,00
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik								DLIZAUSV01	0,00
	12)	Zus. Teile Bereif. 340/85 R30, LB li. vorne								DLIZALB06	0,00
63,73,83 Alpin-Niedrigkabine Tier2			D	•	•				12	DLI012-05C	2.610,00
	Einrilliger Keilriemenantrieb										
	12)	Zusatzteile rechts 2 Schwingungsdämpfer mit Stahlleitung								DLIZALB03	0,00
	12)	Zusatzteile Bereifung 340/85 R28, LB rechts vorne								DLIZALB04	0,00
63 Alpin-Niedrigkabine Tier 3	04630678		D	•	•				12	DLI012-08C	2.610,00
	12)	Zusatzteile LB vorne nicht möglich								DLIZALB11	0,00
73 Alpin-Niedrigkabine Tier 3	04731168		D	•	•				12	DLI012-08C	2.610,00
	Einrilliger Keilriemenantrieb										
	12)	Zusatzteile LB vorne nicht möglich								DLIZALB11	0,00
93 Alpin-Niedrigkabine Tier2 +Tier3			D	•	•				12	DLI012-06C	2.610,00
	Zweirilliger Keilriemenantrieb										
	12)	Zusatzteile rechts 2 Schwingungsdämpfer mit Stahlleitung								DLIZALB03	0,00
103 ohne Kardanbremse			B	•	•				12	DLI013-03C	2.340,00
	12)	Anschluss Italien 2L anstatt 1+2L								DLIZA013ITAL	0,00
103 mit Kardanbremse			B	•	•				12	DLI013-04C	2.340,00
	12)	Anschluss Italien 2L anstatt 1+2L								DLIZA013ITAL	0,00
104, 114, 124			B	•	•				12	DLI016-02C	2.340,00
	12)	Anschluss Italien 2-L anstatt 1+2-L								DLIZA016ITAL	0,00

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung/1+2-Leitung

MK: Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP: Frostschutzpumpe, KA: Klima orig., FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY: Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV: Diverse Zusatzausstattung

Typ	ab FGNR	bis FGNR	MK	FP	● passt – passt nicht					Bestellnr	€ exkl MWST
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Unitrac											1+2-Leitung
75 KL EG-Ausführung				•						DLI008-03C	3.690,00
78 EG-Ausführung 3 Zylinder Motor				•						DLI008-06C	3.230,00
95,100 L EG-Ausführung				•	•	–				DLI008-04C	3.230,00
95,100 L EG-Ausführung m. FZW				•	•	•				DLI008-05C	3.230,00
95,100 L EG Ausf., Heckzapfw. in der Mitte				•	•	–				DLI008-07C	3.230,00
95,100 L EG Ausf. mit FZW,Heckzapfw.in der Mitte				•	•	•				DLI008-08C	3.230,00
92 EG Ausf., Stossbalken am Fahrzeug		06920503		•	•				12	DLI014-01C	3.230,00
92 EG Ausf., Stossbalken am Fahrzeug		06920503		•	•				12	DLI014-02C	3.130,00
	12)	Zusatzteile Unitrac 92,102 Heckhydraulik Zapfwelle seitlich								DLIZALB07	0,00
	12)	Zusatzteile Unitrac 92,102 Heckhydraulik Zapfwelle mittig								DLIZALB05	0,00
92 EG Ausf., Stossbalken am Zusatzgerät	06920504			•	•				12	DLI015-01C	3.230,00
	12)	Zusatzteile Unitrac 92,102 Heckhydraulik Zapfwelle seitlich								DLIZALB07	0,00
92 EG Ausf., Stossbalken am Fahrzeug	06920504			•	•				12	DLI015-02C	3.130,00
	12)	Zusatzteile Unitrac 92,102 Heckhydraulik Zapfwelle seitlich								DLIZALB07	0,00
102 EG Ausf., Stossbalken am Zusatzgerät, Motor Perkins				•	•				12	DLI015-01C	3.230,00
	12)	Zusatzteile Unitrac 92,102 Heckhydraulik Zapfwelle seitlich								DLIZALB07	0,00
102 EG Ausf., Stossbalken am Fahrzeug MotorPerkins				•	•				12	DLI015-02C	3.130,00
	12)	Zusatzteile Unitrac 92,102 Heckhydraulik Zapfwelle seitlich								DLIZALB07	0,00
102S EG Ausf., Stossbalken am Zusatzgerät Motor VM				•	•	•			12	DLI015-03C	3.230,00
102S EG Ausf., Stossbalken am Fahrzeug Motor VM				•	•	•			12	DLI015-04C	3.130,00
Allgemein/Sonstige											1+2-Leitung
1065 A			D							DLI004-01C	2.560,00
1450,1500 ab Bj.05/94			D							DLI003-05C	2.560,00
1600 A bis Bj.07/91			C			•				DLI002-01C	2.560,00
1600 A ab Bj.08/91		85601967	C			•				DLI002-02C	2.560,00
1600 A ab Bj.10/95	85602334		C			•				DLI002-03C	2.560,00
1650		85651326	C							DLI001-09C	2.560,00
1650	85651327		C							DLI001-10C	2.560,00
1700		85701132	C							DLI001-09C	2.560,00
1700	85701133		C							DLI001-10C	2.560,00
1750		85750348	C			•			12	DLI007-02C	2.560,00
	12)	Zusatzteile Auspuff unten								DLIZAAUSP01	0,00
1750 bis Bj.08/96	85750349	ca.85750707	C			•	4		12	DLI007-03C	2.560,00
1750 ca.ab Bj.09/96	ca.85750707		C			•	4			DLI007-04C	2.560,00
	4)	Zusatzteile Hauer Frontlader								DLIZAFLO1	0,00